

Hotline : 085-561-6250



WANGDEX

WANG DAENG INDUSTRIAL SUPPLIES CO.,LTD.

TOOTH SELECTION CHART

วิธีเลือกฟันใบเลื่อยให้เหมาะกับงาน


| | mm | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|-----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TPI | | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| | | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| | | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |

การสังเกตลักษณะของเศษเหล็กหลังการตัด

ให้เพิ่มแรงกด (feed)



ให้ลดแรงกด (feed)



ที่เหมาะสมควรเป็นสีเดียวกับเนืองานที่นำมาตัด และเป็นขดสปริงลักษณะคล้ายกับกันหอย

ตารางความเร็วรอบและการกด (BAND SPEED & FEED RATE)

| ประเภทชิ้นงาน | ความเร็วรอบของใบ (speed) | | ระยะเวลาตัด (feed rate) | |
|--|--------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | FT/MIN | MTRS/min | ตารางนิ้ว/นาที | ตารางซม./นาที |
| อลูมิเนียมที่ไม่มีเหล็กผสม | 350+ | 100+ | 10 | 65 |
| เหล็กคาร์บอนส่วนผสมต่ำ เหล็กรูปพรรณ เหล็กท่อ | 230-250 | 70-75 | 4 | 26 |
| เหล็กเพลาดัน | 280 | 85 | 8 | 52 |
| เหล็กคาร์บอนส่วนผสมสูง โลหะส่วนผสมต่ำ เหล็กท่อ | 180 | 55 | 4 | 26 |
| เหล็กส่วนผสมสูง เหล็กเครื่องมือ เหล็กแม่พิมพ์ | 120 | 35 | 2 | 13 |
| เหล็กสแตนเลส | 85 | 26 | 1 | 6.5 |
| เหล็กที่มีส่วนผสมสูงพิเศษ | 50 | 15 | 1 | 6.5 |

WHAT TOOTH PITCH DO YOU USE ?

OPTIMIZING TOOTH PITCH

Always strive for a minimum of 3 teeth and maximum of 24 teeth in the cut (6 to 12 teeth in the cut at any time is the optimum)

Soft materials (example: carbon) 3-6 teeth in cut average
Hard materials (example: diesteels) 18-24 teeth in cut average
Tough materials (example: Inconel) 12-18 teeth in cut average

AVERAGING VARIABLE PITCH TEETH

| PITCH | VARIABLE # OF TPI |
|------------|-------------------|
| 3-4 PITCH | 3-1/2 TPI |
| 4-6 PITCH | 5 TPI |
| 5-8 PITCH | 6-1/2 TPI |
| 6-10 PITCH | 8 TPI |

EXAMPLE

4" bar stock - using a 3-4 TPI blade

$$\text{Avg. TPI} = 3 + 4 \div 2 = 3.5$$

(Barstock size, multiplied by the average TPI = no. of teeth in the cut)
(4 x 3.5 = 14)

| | | | |
|--------|---------------------|----|------------------|
| 3 - 4 | pitch would give us | 14 | teeth in the cut |
| 4 - 6 | pitch would give us | 20 | teeth in the cut |
| 5 - 8 | pitch would give us | 26 | teeth in the cut |
| 6 - 10 | pitch would give us | 32 | teeth in the cut |

ก่อนใช้ควรตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

- ใบเลื่อยใหม่ให้เลื่อยช้าลง 1/3 เท่า เป็นเวลา 15 นาที (BREAK IN)
- ฟันเลื่อยซี่ไปในทางที่ถูกต้อง
- ความตึงของใบเลื่อย (TENSION)
- ตรวจสอบตัวประกอบใบเลื่อย
- จับยึดชิ้นงานให้แน่น
- ตรวจสอบความตึงใบเลื่อยหลังเลิกใช้งาน
- ควบคุมความเร็ว (SPEED) และอัตราเลื่อย (FEED)
- ควรมีน้ำมันหล่อเย็นเลี้ยง
- ตรวจสอบเช็คปรองบัดใบเลื่อย
- ปรับแขนประกอบใบเลื่อยให้เข้าใกล้ชิ้นงานมากที่สุด
- ประเภทของใบเลื่อยและขนาดฟันที่ถูกต้อง



wangdex.com

